

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

時間：111 年 9 月 30 日（星期五）上午 11 時 0 分

地點：蘭潭校區行政中心 4 樓瑞穗廳

主持人：林翰謙校長(林芸薇主任秘書代理)

紀錄：林益全技佐

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞

貳、宣讀上次會議決議事項暨執行情形

提案	案由	執行單位	決議	執行情形	決定
一	擬修訂「國立嘉義大學職業安全衛生委員會設置要點」，提請討論。	環安中心 職安組	修正後 通過	業依行政會議決議修正，並已於 111 年 9 月 8 日刊登網頁公告並函各單位周知。	洽悉
二	「國立嘉義大學異常工作負荷促發疾病預防計畫」修正案，提請審查。	學務處衛 保組	通過	本案簽陳校長於 111 年 9 月 16 日核可後已公告實施。	洽悉
三	「國立嘉義大學執行職務遭受不法侵害預防計畫」修正案，提請審查。	學務處衛 保組	通過	本案簽陳校長於 111 年 9 月 16 日核可後已公告實施。	洽悉
四	「國立嘉義大學健康檢查實施計畫」修正案，提請審查。	學務處衛 保組	通過	本案簽陳校長於 111 年 9 月 16 日核可後已公告實施。	洽悉
五	擬修訂「國立嘉義大學工作場所母性健康保護計畫」，提請討論。	學務處衛 保組	通過	本案簽陳校長於 111 年 9 月 14 日核可後已公告實施。	洽悉

參、業務報告：

職業安全組：

一、行政中心無障礙廁所標示及部分止滑改善

今年 3 月有同仁因身體不適於無障礙廁所跌倒骨折，故增加無障礙廁所門口警示標語，並加強貼附內部地面止滑條，行政中心無障礙廁所改善完成。

位置	增加標示	加強地面止滑條
3F 西男廁/無緊急按鈕	完成 	完成 

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

2F 西女側	完成		完成	
無障礙廁所 增加標示/樣張				
3F 東側未設置廁所、2F 西側未設置男無障礙廁所、1F 東側未設置廁所				

二、職業安全衛生業務主管證照班

囿於部分外部計畫經費提供單位要求承攬單位依職業安全衛生法，須檢附職業安全業務主管證照始得承接計畫，受限於法規規定無法於校區內開班，為協助本校編制內教職員工取得證照，職安組發出調查通知，有 7 位報名，於 6/28 通知編制內人員 5 位簽請同意改採自行報名受訓檢據核銷模式，計畫人員 2 位則簽請由計畫經費支應；其中丙種業務主管：受僱勞工人數未滿 30 人適用，丁種業務主管：受僱勞工人數 5 人以下適用。截至目前 9/16 為止，無人取得證照。

三、清運實驗場所廢棄化學品

本組前於去(110)年 5 月依教育部來函展開調查校內欲報廢化學品需求，經各實驗場所陸續回傳清單，後委由合格處置單位做最終端報廢處理：去年 9 月報廢處理 395 公斤(主要蘭潭校區液態部分)、今年 5 月報廢處理 390 公斤(主要民雄校區部分)，其餘約 500 公斤尚待下半年度清運。

本組於 8 月 16~18 日下午收集蘭潭校區待廢棄化學品共約 440 公斤(依填報順序及危害風險高低)，目前已爭取下半年統籌款 22 萬元以清運處理，預計 11 月併同實驗室廢液一起清運至成大環資中心作最終處置。爾後希望爭取每年將廢棄化學品清運費用編列為常規預算 20 萬/每年(約可清運 400 公斤)。

廢棄化學品	民雄	蘭潭	小計	11009 清運	11105 清運	預計 11111 清運
110 年統計	560	690	1250			
111 年統計	50	185	235			
清運量 KG				395	390	500
剩餘總計 KG			1485	1090	700	200

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄



四、餐廳外瓦斯鋼瓶儲存區訪視

職安組於 6 月 9、14 日會同資產組及餐廳外包業者至蘭潭/新民/民雄校區餐廳外瓦斯鋼瓶儲存區訪視，其中新民校區餐廳外瓦斯鋼瓶儲存區不符合事項已於 7/7 改善確認(1.鍊條纏繞由鋼瓶頭部焊接弱點改以瓶身為固定支點、2.已修復瓦斯洩漏偵測器)，另建議若有經費，請改善民雄校區戶外瓦斯儲存區(供應地下室部分)陽光斜照的狀況。

鑒於 9/16 凌晨銘傳大學發生瓦斯氣爆情形，本組建議業管單位：1.將各校區瓦斯偵測器警報連線至大門警衛室或宿舍管理辦公室 2.請具有氣體燃料導管配管技術士證照人員檢修瓦斯串接管線有無洩漏 3.瓦斯儲存區設置自動滅火器。

本校瓦斯鋼瓶巡檢 111 年 6 月、9 月	蘭潭校區 餐廳	蘭潭校區 宿舍餐廳	民雄校區 餐廳	新民校區 餐廳
				
洩漏警報	V	V	V	V
遮斷裝置	V	V	V	V
固定措施	V	V	V	V
儲存環境	V	V	X 有陽光斜照	V
警戒告示	V	V	X 資訊不全	X 資訊不全
滅火器	V	V	X 無滅火器	X 無滅火器
自動檢查 (每 2 週 1 次)	X 無自檢	X 無自檢	X 無自檢	X 無自檢
警報連線，有助於人員及時疏散			與學生宿舍連棟，風險較高	

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

管線檢測	請具有氣體燃料導管配管技術士證照人員檢修
自動滅火裝置	建議，非法規強制規定

五、作業環境監測

本校於 6/28 進行上半年度作業環境監測，採樣校內勞工作業場所且暴露量大之高風險區域，監測 18 點、排氣裝置（抽風櫃）13 台，結果噪音、粉塵、圖書館中央空調二氧化碳、化學性因子等均未超標、符合容許濃度；惟木工廠噴塗區抽風櫃風速比去年少一半，將請該單位檢視抽風櫃是否阻塞或故障。另下半年度勞工作業環境監測計畫傳簽各個工作場所負責人審議中，預計 10 月進行現場採樣。

六、第一種壓力容器

本校 9 台第一種壓力容器於 7/26、28 接受職安署委辦工安協會定期檢查，當場測試安全洩壓閥(法規強制檢測)，全部合格通過；另木工廠空氣壓縮機儲氣桶安全洩壓閥(自願性檢測)無法正常運作，雖空壓機本體尚有壓力控制裝置，唯恐單一安全裝置失效，建請於經費許可下更換儲氣桶安全洩壓閥，以避免唯一安全裝置失效過壓爆裂造成人員危害。

使用單位	設備名稱	數量	操作人員 操作證照
檢驗中心實驗動物組 生技健康館 A35-301	第一種壓力容器 A35P08 (角型蒸氣滅菌鍋)有兩個氣閥	1	陳 OO 099-006336
動科系代謝實驗室 A12-114	第一種壓力容器 A12P09 (臥式圓筒型滅菌鍋)	1	蕭 OO 099-001487
食品加工廠 A22	第一種壓力容器 A22P01~P04 (臥式圓筒型殺菌鍋)	4	孫 OO 099-000629
園藝技藝中心 A30-109B	第一種壓力容器 A30P05 (角型雙門蒸氣滅菌鍋)	1	何 OO 099-000746 待回訓
水生生物館 A28-104A	第一種壓力容器 A28P06 (臥式圓筒型蒸氣滅菌鍋)	1	李 OO 勞安管一壓字第 4601 號
園藝系實習農場 AB-021	第一種壓力容器 ABP07 (臥式圓筒型殺菌鍋)	1	廖 OO 099-014199

七、實驗實習場所安全衛生教育訓練


本中心於 8 月 30、31 日(星期二、三)假國際會議廳辦理 111 學年度實驗實習場所安全衛生教育訓練，對象為實驗實習場所之新進教職員工、博碩士生、研究助理及專題生，或 3 年內未回訓 3 小時人員，安排為期兩天包含職安、緊急應變、急救概述、生物化學機電等基礎安全衛生課程共 11 小時，共 159 人參與。

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

	課 程 表	
	8 月 3 0 日/星期二	8 月 3 1 日/星期三
上午	8:50~9:00 上午簽到	
	9:00~9:10 長官致詞	9:00~10:30 化學性危害及危害通識
	9:10~10:40 職業安全衛生概論	10:40~11:30 個人防護具使用與維護
	10:50~11:05 實驗場所意外事件通報	11:35~12:00 生安會暨實驗動物委員
	11:10~12:00 生物實驗室的安全守則	會計畫審核平台操作說明
下午	13:00~13:20 下午簽到	
	13:20~14:50 機械及電氣安全	13:20~14:50 生物安全與緊急應變處理
	15:00~16:30 急救概述(含 AED 及 CPR)	15:00~15:50
	16:30~17:00	生物廢棄物與感染性材料處理
	滅火毯/滅火器使用說明及演練	16:00~16:30 小型滅菌鍋操作安全
		16:30~16:50 ※綜合測驗



八、實驗實習場所不定期巡檢

發現日期	系所單位/實驗室數量	改善情形
110/10/18 檢驗中心食品檢驗組 A35-103	抽風櫃風速監測結果不到 0.5M/S，雖正己烷、甲醇、硫酸等作業環境濃度未超過容許標準，建請檢視整座抽風櫃改善抽氣效果。	111/6/28 進行作業環境監測，風速監測為 1.4M/S，抽風櫃改善抽氣效果確認。 
111/6/28、111/7/28 木設系木材加工廠	1.塗裝區 A11-109 風速監測結果(11.05M/s)相比去年(29.32M/s)不到一半，雖甲苯、二甲苯等作業環境濃度未超過容許標準，建請檢視	職安組已檢送安全衛生建議改善通知書至木設系。

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

	<p>整座抽風櫃是否有阻塞漏風之處。</p> <p>2.機械區 A11-106 外空氣壓縮機儲氣桶安全洩壓閥卡死無法動作，雖空氣壓縮機本體尚有壓力控制裝置，唯恐單一安全裝置失效，建請於經費許可下更換儲氣桶安全洩壓閥。</p>	
<p>111/7/7 動物醫院</p>	<p>配合職醫進行實習場所臨場訪視，依當日現場狀況建議如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.請確實執行非門診時間門禁管制以維安全 2.請將吸塵器靠近手術電刀以減少人員吸入有害氣體 3.若有懷孕哺乳人員配置化療藥物或操作 X 光機建議重新配工 4.請加強化療藥物配置區之通風排氣 5.廢棄針頭儲存桶請改採大開口型態以完全容納避免針扎。 	<p>已併同衛保組評估報告簽送動物醫院改善中。</p> 
<p>111/9/19 教育學系數理教育碩士班實驗室</p>	<p>配合職醫進行實驗場所臨場訪視，依當日現場狀況建議如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.將藥品室化學品造冊列管 2.物理實驗室 I407 內不用之化學品應歸位，年久失修無法使用之機械設備應報廢清除勿堆積。 	<p>尚待簽核中</p> 


九、機械設備自動檢查

職安組於 7 月 18 日通知校內獸醫學院、生命科學院、理工學院、農學院等存有多台小型滅菌鍋、烘箱或氣體/瓦斯鋼瓶等之較高風險實驗場所應定期對所屬機械設備實施自動檢查以保障操作者安全，多數在暑假已陸續繳交，其中生機系機工實驗室截至目前(9/20)為止尚未繳回所屬機械設備自動檢查表單。

十、不定期校園巡檢

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
06/14	蘭潭校區 木材利用廠、機能	6/14 太陽光電發電設備租賃案工程於木材利用廠、機能館、國際交流學園等區域進行樹木修剪： 1. 作業人員於木材利用廠作業時，	安全處置： 1. 立即要求擴大三角錐防護範圍，且要求吊車搭乘設備上人員除了戴

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
	館、國際交流學園	<p>臨路護圍警示範圍過小，人員與車輛易誤入作業範圍。且吊車搭乘設備上樹木修剪人員有戴安全帽卻未繫安全帶，有墜落之虞。</p> <p>2. 作業人員於機能館作業時，吊車搭乘設備上樹木修剪人員有戴安全帽且繫安全帶，但樹枝清除人員未戴安全帽。</p>	<p>安全帽也要繫安全帶再行作業，並通知承攬商雇主協助。</p> <p>2. 立即要求樹枝清除人員先暫停作業，於穿戴安全防護具再開始作業。</p>
06/16	蘭潭校區行政中心	05/25 下午本組發現永大機電於行政中心 3F 進行電梯維護更換零件時，電梯門為開啟狀態，無任何護圍及警告標示。	<p>安全處置：</p> <p>立即要求作業人員做好防護，以免發生危險。</p>
06/17	蘭潭校區水生館電梯更新工程	水生館電梯更新工程於 6/17 下午進行吊掛作業，本組於現場要求承攬商通知系辦將進行作業並在現場設置適當護圍，以避免與工作無關人員進入作業範圍，而現場作業人員皆有配戴安全防護具才進行作業。	<p>安全處置：</p> <p>承攬商已立即改善</p>
07/05	07/05 上午本組會同承攬商翔宏營造職安人員於新民校區學生宿舍新建工程工地進行巡檢	<p>不安全事項：</p> <p>工地環境髒亂、工具與物料任意放置，妨礙通行。</p>	<p>改善情形：</p> <p>派員清掃清除。</p>
			
		<p>一樓放置之氣體鋼瓶未固定。</p>	<p>派員移至儲存區。</p>

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
			
		<p>地下室施工人員未戴安全帽、現場有不符合規範之合梯。</p>	<p>承攬商加強與施工人員的職安宣導、要求遵守職安相關規範。</p>
			
		<p>地下室入口處水溝部份未有護蓋及警示等防護措施。</p>	<p>設置交通錐警示。</p>

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
			
		<p>地下室入口處之井，雖有用鋼筋護圍及警示帶，但護圍高度不足且鋼筋頂端無護套。</p>	<p>派員設置防護欄。</p>
			
		<p>施工架無標示限重。</p>	<p>於上下設備處設置完成。</p>
			


國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
		<p>施工架無設腳趾板，有護網但未密接於樓板或地板。</p>	<p>腳趾板安裝完成。</p>
			
		<p>二樓未使用之工具隨意放置，有使人絆倒之虞。</p>	<p>加強職安宣導，當日施工完畢後將工具收納，不得放置於施工區域內。</p>
			
		<p>切割機未使用時任意放置且未斷電，也未使護套復歸，人員經過有受傷之虞。</p>	<p>加強職安宣導，確認機具皆有保護套使得使用。</p>

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
			
		<p>二樓部份直立鋼筋無護套。</p>	<p>於模板單面模組立後鋼筋儘速綁紮。</p>
			
		<p>二樓邊緣開口無護欄等防護措施，有墜落危險之虞。</p>	<p>2F樓版牆面模板組立完成。護欄安裝。</p>
			
		<p>二樓管道間無護蓋，有墜落危險之虞。</p>	<p>使用模板覆蓋警示。</p>

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
		 <p data-bbox="432 667 916 792">二樓管道間旁施工架平台，與牆面間隙過大，且未設有密接之踏板，人員進出有墜落之風險。</p> 	 <p data-bbox="948 667 1447 703">踏板滿鋪，四周設置防墜網。</p> 
07/06	蘭潭校區學生宿舍六舍公共區域及寢室整修工程	<p data-bbox="432 1218 916 1299">07/06 上午本組於學生宿舍六舍進行巡檢，發現以下不安全事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="432 1308 916 1388">1. 作業人員於施工架上作業時未戴安全帽。 <li data-bbox="432 1397 916 1666">2. 作業人員利用合梯作業時， <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="432 1442 916 1523">(1)未戴安全帽、且合梯兩踢腳間雖有金屬繫材但未扣牢。 <li data-bbox="432 1532 916 1666">(2)另作業人員工作時有跨立於合梯上利用兩梯腳作橫向移動而傾倒受傷之虞。 	<p data-bbox="948 1218 1447 1254">安全處置：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="948 1263 1447 1344">1. 立即要求作業要求配戴安全帽再進行作業。 <li data-bbox="948 1352 1447 1433">2. 並要求作業人員勿為了方便，以不安全的方式進行作業。
07/14	全校區	<p data-bbox="432 1688 916 1993">為使各校區校園安全(危險區域位置)地圖更完備，已請相關單位提供：水體警示場所、易致危險區域、照明較佳路段、交通易肇事地點、警示場所（戶外變電站）、緊急電話位置、曾發生性平事件位置等資訊，並完成初稿。</p>	<p data-bbox="948 1688 1447 1724">處置作業：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="948 1733 1447 1814">1. 7/14 發文請相關單位再次確核地圖標示之正確性。 <li data-bbox="948 1823 1447 1904">2. 8/17 請廠商列印新版各校區校園安全(危險區域位置)地圖。 <li data-bbox="948 1912 1447 2056">3. 9/1 已將新版各校區校園安全(危險區域位置)地圖發於本校各單位。

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
8/17	蘭潭校區	<p>緊急電話抽測： 抽測 16 處，其中 1 處故障(位置：機械與能源館系辦南側牆)。</p> <p>廁所緊急求救鈴抽測： 1. 活動中心 1F 西側男廁，按鈕無護蓋。</p>	<p>改善情形： 8/24 駐警隊回復已修復。</p>
8/18	民雄校區	<p>緊急電話抽測： 抽測 14 處，其中 1 處故障(位置：文薈廳前柱子)。</p> <p>廁所緊急求救鈴抽測： 1. 教育館 1 樓友善廁所：未連線至警衛室。 2. 人文館 1 樓西側廁所：未連線至警衛室。 3. 人文館 1 樓東側女廁：未連線至警衛室。 4. 創意樓 1 樓女廁：未連線至警衛室。</p> <p>監視錄影主機巡查： 1. 警衛室 2：12 行政大樓圍牆無影像 2. 警衛室 3：6 機車到出口、11 初教館前端無影像。 3. 人文館：6 西側機車道無影像。 4. 音樂館：5 音樂社團停車場無影像。</p>	<p>改善情形： 1. 8/18 已將故障資訊回報管理單位。 2. 緊急電話：8/24 駐警隊回復已修復 3. 廁所緊急求救鈴： (1)9/5 駐警隊回復教育館已修復 (2)9/6 外語系回復創意樓已修復 (3)9/23 駐警隊回復人文館已修復 4. 監視錄影主機：駐警隊回復 8/25 已修復</p>
8/18	新民校區	<p>緊急電話抽測： 抽測 9 處，其中 1 處故障(位置：操場北側路口)。</p> <p>廁所緊急求救鈴抽測： 1. A 棟 1 樓西側女廁：門口緊急鈴按鈕無法復歸。 2. 獸醫館 5 樓東側男廁：現場無聲響。 3. 獸醫館 3 樓東側男廁：編號 D04E3M06 廁所現場無聲響。</p> <p>監視錄影主機巡查： 1. A 棟主機 1：無法連線。 2. A 棟主機 2：無法連線。</p>	<p>改善情形： 1. 8/18 已將故障資訊回報管理單位。 2. 緊急電話：該支緊急電話因線路問題，駐警隊回復預計於 9/30 完成修復。 3. 廁所緊急求救鈴：新民聯辦(總務)回復預定 9/30 完成修復。 4. 監視錄影主機：9/13 駐警隊回復已正常。</p>

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
8/18	08/18 上午本組會同承攬商翔宏營造職安人員於新民校區學生宿舍新建工程工地進行巡檢	不安全事項：	改善情形：
		一樓放置之氣體鋼瓶未固定。	派員固定及加護帽。
			
		地下室入口處水溝部份未有護蓋及警示等防護措施。	防護措施設置完成。
			
		地下室部份突出鋼筋頂端無護套及警示。	設置鋼筋保護套。

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
			
		<p>施工架無設腳趾板。</p>	<p>腳趾板安裝完成。</p>
			
		<p>2 樓往 3 樓無安全上下設備。</p>	<p>加強宣導施工期間組立模板階段, 尚未澆置前請施工人員行走於施工架之上下設備。</p>

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
			
8/23	林森校區	<p>緊急電話抽測： 抽測 3 處室外緊急電話及 1 處電梯內電話皆正常。</p> <p>廁所緊急求救鈴抽測：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 樂育堂 1 樓女廁：現場無聲響，為連線至警衛室。 2. A 棟：2 樓女廁右邊廁所無聲響，4 樓左邊第一間無聲響。 3. E 棟：1 樓友善廁所、2 樓女廁抽測正常。 <p>監視錄影主機巡查： 新生路側門畫面不清，其餘皆正常。</p>	<p>改善情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 8/23 已將故障資訊回報駐警隊。 2. 廁所緊急求救鈴：9/19 駐警隊回復已修復。 3. 監視錄影主機：駐警隊回復預定 9/30 完成修復。
8/24	蘭潭校區	<p>監視錄影主機巡查：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 行政大樓(2)：4 畫面偏暗 2. 工程館：15 無畫面 3. 西側門：鏡頭倒下 4. 學生活動中心：4 鏡頭曝光、15 畫面模糊 5. 森林館：3 鏡頭曝光、6 無畫面 6. 生科館：1、2 無畫面 7. 健康館：無法連線 8. 綜合教學大樓 01：1 樹葉遮擋、11 畫面閃爍 9. 綜合教學大樓 02：5 鏡頭曝光、13 畫面模糊 10. 綜合教學大樓 03：2、14 無畫面 	<p>處置作業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 8/24 已將故障資訊回報駐警隊。 2. 駐警隊回復預定 9/30 完成修復。


國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
		11. 瑞穗館內：無法連線 12. 瑞穗館外：無法連線 13. 農園館：3 無畫面 14. 植醫館：1 畫面模糊 15. 食科系：7 鏡頭曝光 16. 食科系(電梯)：無法連線 17. 理工大樓(2)：12、16 無畫面， 7、15 畫面模糊。	

十一、舊式拉霸式廁所水箱改善

依據 111 年 4 月 1 日本校職業安全衛生委員會委員建議，對本校部分老舊建物尚有未更新之舊式拉霸式水箱廁所加設支撐架以避免掉落砸傷人員之虞，本案爰於經費於 05/05 簽請核示依危害程度，先執行民雄校區 42 個拉霸式水箱加置支撐架改善，並已於 7 月初施工完成，工程費為 68,880 元，改善情形如下圖。

舊式廁所拉霸式水箱改善情形



十二、職業安全衛生宣導：7 月～9 月施工前會議

7/11(3 場)、7/19、8/2、8/9、8/23、8/24、9/20 列席總務處營繕組召開之施工前會議共 9 場，宣導營造工程安全衛生應注意事項，並請施工單位繳交承攬作

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

業相關文件，以及依職安法規提供業務主管與操作人員證照等。

十三、校園公共意外保險：1 月～9 月事件(已理賠金額：\$184,347 元；申請中理賠金額：\$11,750 元；尚未申請：1 件；不屬於公共意外險承保範圍：2 件)

(一)已理賠：

- 1、1/9 蘭潭校區電物一館前停車格大王椰子樹葉掉落砸中汽車一案，已完成理賠，理賠金額為 8,620 元。
- 2、3/7 蘭潭校區農藝館前停車格大王椰子樹葉掉落砸中汽車一案，已完成理賠，理賠金額為 43,643 元。
- 3、3/28 蘭潭校區第一機車停車場黑板樹倒塌壓倒路燈及機車一案，已完成理賠，理賠金額為 27,950 元。
- 4、4/10 蘭潭校區食品加工廠前停車格大王椰子樹葉掉落砸中汽車一案，已完成理賠，理賠金額為 17,134 元。
- 5、4/23 在林森校區學生 C 區停車場大王椰子樹葉砸中汽車一案，已完成理賠，理賠金額為 12,000 元。
- 6、4/23 蘭潭校區學三舍前停車格樹枝掉落砸中機車一案，已完成理賠，理賠金額為 7,500 元。
- 7、5/26 蘭潭校區學三舍前停車格樹倒塌壓倒路燈及機車一案，6 位同學提出申請，其中 5 位已完成理賠，目前理賠金額合計為 67,500 元。

(二)申請中：

- 1、7/12 民雄校區教育館東側停車場遮雨棚碎片掉落砸中汽車一案，已於 8/2 將申請理賠所需相關資料寄交本校公共意外險承保公司(申請理賠金額為 11,750 元)。

(三)尚未申請：

- 1、5/26 蘭潭校區學三舍前停車格樹倒塌壓倒路燈及機車一案，其中 1 位因機車尚未修復完成無提供收據予本校公共意外險承攬公司。

(四)不屬於公共意外險承保範圍：

- 1、8/18 吳同學在蘭潭校區水生館後生停車場停車時，不慎撞到鐵製柵欄造成車損一案，不屬於公共意外險承保範圍。
- 2、8/24 謝同學在民雄校區西側門機車道，因閃避車道凹陷處摔車一案，查本案系因承攬商施工不慎造成，不屬於公共意外險承保範圍。

十五、111 年度一般職業安全衛生教育訓練

本(111)年一般職業安全衛生教育訓練為避免群聚感染，已於 9 月 8 日、9 月 23 日開設 2 場課程，開課方式採 Teams 方式進行，每場次各開 2 門課程(2+1 小時)。上課方式可選擇本次 3 小時課程；或事先至本校磨課師學習平台進行線上學習 2 小時，再加選本次 1 小時課程。

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

- (一)9/8 第一場次線上參與人數 120 人、實體參與人數 8 人，共 128 人參訓。
- (二)9/23 第二場次線上參與人數 87 人、實體參與人數 5 人，共 92 人參訓。

衛生保健組：

一、職場健康促進

- (一)為符申辦 111 年「健康職場認證-健康啟動標章」認證受理標準，於本(111)年 6 月 9 日嘉大學字第 1119002691 號函，及 7 月 13 日 E-mail 通知方式，請本校教職員工至「教職員工菸檳行為調查等基本資料及健康需求評估回報系統」協助提供認證申請相關資料，俾利申辦。惟截至 111 年 7 月 31 日止僅 143 人，未達認證必要條件之一需提供本校 7 成以上員工(約 1,611 位)BMI 分佈現況資料，爰本校未符申辦資格。
- (二)暑期連續高溫炎熱，於 111 年 7 月 7 日 E-mail 通知給全校各單位：針對本校夏季高溫從事戶外作業者或教職員工生運動時，為預防高溫造成熱傷害(如熱衰竭、熱痙攣及中暑等)，提醒教職員工預防熱傷害三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，並可運用「樂活氣象 APP-健康氣象服務」掌握預警資訊，進行相關預防工作。
- (三)為使教職員工在疫情期間，仍能持續重視健康，請本校教職員工線上參加南區健康職場推動中心辦理 111 年「健康集點·活力滿點」職場健康促進活動。於本(111)年 8 月 16 日以 E-mail 通知方式，請本校教職員工加入南區健康職場推動中心 LINE 社群-111 年「健康完成任務集點·活力滿點」職場健康促進活動社群，踴躍參與線上健康促進活動。

二、111 年 6 月 1 至 9 月 13 日嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫追蹤管理

- (一)教職員申請出國者共計：25 人，其中尚未返國者：3 人、返國進行居家檢疫第 1 天:2 人、檢疫期滿:20 人，其中 2 人居家檢疫轉確診，其他返國者體溫回報皆正常。
- (二)申請居家隔離之教職員共計 33 人，其中 10 人居家隔離轉確診；確診者共計：105 人。
- (三)申請居家辦公者：22 人次，持續追蹤及關心健康狀況。

三、辦理 111 年度教職員工一般及特殊健康檢查

- (一)於本(111)年 8 月 29 日至 9 月 16 日期間至天主教聖馬爾定醫院辦理一般及特殊健康檢查。
- (二)經統計本年度需進行一般及特殊健康檢查人數約為 108 人，其包含：勞工一般健康檢查約 73 人、特殊健康檢查約 28 人(其中 1 人重複一般健康檢查)、食品從業人員約 6 人、游泳業從業人員約 3 人(其中 1 人重複一般健

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

康檢查)。

(三)本次健檢人員其中有 16 人獲勞動部勞工保險局核定勞工保險預防職業病健康檢查補助，可減免部分費用。

四、工作場所母性健康保護

(一)工作場所母性健康保護：截至 111 年 9 月母性健康保護收案名單，總收案人數 10 人（於 111 年 8 月新增 1 人，預計 111 年 9 月 19 日評估，其餘皆完成評估），其中懷孕中 1 人、產假中 1 人、產後 1 年內保護 6 人、育嬰留停 1 人、結案 1 人。

(二)本校母性健康保護工作場所環境及作業危害性之評估，111 年 7 月評估情形如下：

單位	評估日期	風險等級	管理措施
動物醫院	111 年 07 月 07 日	第二級	有部份作業區域母性風險高，建議懷孕員工須配工，以避免輻射與化學物質相關作業。
人事室		第一級	評估無特殊風險危害，再觀察人員壓力累積與疲勞指數變化，給予風險個案相關醫療諮詢資源。

五、人因性危害預防

於 110 年 10 月分析人因性危害預防計畫問卷總計 146 份，其中 19 位肌肉骨骼之症狀調查>3 分（疑似有危害），其中 12 位已諮詢，3 位拒絕面談、1 位離職，2 位結案，1 位待安排諮詢（預計 111 年 9 月 19 日進行作業現場評估）。

六、本校職業醫學專科醫師以及從事勞工健康服務醫師至校服務頻率自 108 年 10 月起為每 1 個月 1 次，111 年 6 月至 8 月服務情形如下：

111 年	臨場服務內容
6 月	特殊作業體檢異常諮詢 2 位、體格檢查異常追蹤 1 位、健檢異常諮詢 1 位、體格檢查健康諮詢 2 位
7 月	1. 母性健康保護工作場所環境及作業危害評估：動物醫院、人事室 2. 人因性危害預防計畫 2 位、母性健康諮詢 1 位、健康諮詢 2 位
8 月	特殊作業體檢異常諮詢 1 位、體格檢查健康諮詢 3 位、健檢異常諮詢 1 位

七、「職場健康保護-電話/E-mail/臨場訪談紀錄」統計如下：

服務項目	111 年			共計
	6 月	7 月	8 月	
健康衛教及諮詢	7	3	6	16
工作場所母性健康保護計畫	1	2	4	7

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

執行職務受不法侵害預防計畫	-	-	-	-
人因性危害預防計畫	4	2	1	7
異常工作負荷促發疾病預防計畫	-	-	-	-
其他（職傷處理、防疫職安健康關懷、呼吸防護計畫…）	2	-	-	2
共計（人次）	14	7	11	32

八、111 年 6 月至 8 月「教職員工健身暨健康諮詢中心」及「量了再上-血壓測量站」每月使用次數統計如下：

年度	111.06	111.07	111.08	共計(次)
健身暨健康諮詢中心	21	9	11	41
量了再上-血壓測量站	184	88	158	430

肆、提案討論

提案一

提案單位：環安中心職安組

案由：擬新訂「國立嘉義大學危害鑑別風險評估執行要點」，提請討論。

說明：

- 一、依教育部校園職業安全衛生管理系統輔導委員於 110 年 8 月 10 日第四次線上驗證審查建議辦理。
- 二、依輔導委員意見參考教育部「危害鑑別風險評估執行辦法(範本)」，及校內原有「不符合矯正與預防措施程序」及「危害鑑別及風險評估管理程序」訂定。
- 三、檢附本校危害鑑別風險評估執行要點草案及逐條說明（如附件 1、2）。

決議：

- 一、修正後通過，
- 二、先以教學用實驗實習場所作為執行場域範圍。

伍、委員建議：

學務長建議：校內部分無障礙設施屬早期建置，亦符合當時法令規定，惟隨著建築法規連年更新，已不符合現行無障礙設施規範，未來應逐年進行檢視及改善，列入中長程校園無障礙設施規劃；並可向教育部申請無障礙相關經費補助，作為改善本校無障礙廁所指示系統及相關設施。

決議：請總務處規劃辦理。

國立嘉義大學 111 年度第 3 次職業安全衛生委員會會議紀錄

陸、臨時動議：無

柒、散會： 12 時 10 分