

國立嘉義大學

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:S112111243A

監測日期:112年11月17日,112年11月27日,112年11月28日


頁次: 1/3

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
1	A11	木材加工	甲苯	0.563	100	ppm		
2	A11	木材加工	二甲苯	<0.0651	100	ppm		
3	A11	木材加工	劑量噪音	69.6	90	dBA(日時量平均)		
4	A11	木材加工	第四種總粉塵	0.156	10	mg/m ³		
5	A12-112	牛乳擠乳作業	硫酸	<0.280	2	mg/m ³		
6	A17-103	化學品儲存分裝	正己烷	<0.0559	50	ppm		
7	A17-103	化學品儲存分裝	二氯甲烷	<0.113	50	ppm		
8	A17-103	化學品儲存分裝	苯	<0.0830	1	ppm		
9	A17-103	化學品儲存分裝	乙酸乙酯	<0.0748	400	ppm		
10	A17-103	化學品儲存分裝	丙酮	<0.0996	200	ppm		
11	A17-103	化學品儲存分裝	甲醇	<0.325	200	ppm		
12	A17-103	化學品儲存分裝	苯乙烯	<0.0639	50	ppm		
13	A17-103	化學品儲存分裝	硫酸	<0.0202	1	mg/m ³		
14	A17-103	化學品儲存分裝	二甲基甲醯胺	<0.0945	10	ppm		
15	A17-103	化學品儲存分裝	四氫呋喃	<0.462	200	ppm		
16	A17-103	化學品儲存分裝	重鉻酸鈉 (以鉻酸計)	<0.000201	0.05	mg/m ³		
17	A17-103	化學品儲存分裝	氯化汞 (以汞計)	<0.00184	0.05	mg/m ³		
18	A17-103(01B)		風速	5.75	*			

※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。



國立嘉義大學

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:S112111243A

監測日期:112年11月17日,112年11月27日,112年11月28日

頁次: 2/3

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
19	A17-103(藍)		風速	1.05	*	M/S		
20	A21-1 (0000229)		風速	1.69	*	M/S		
21	A21-1 (0000230)		風速	1.80	*	M/S		
22	A21-1 (0000231)		風速	2.02	*	M/S		
23	A21-101-11	瀝青實驗	二氯甲烷	<0.112	50	ppm		
24	A21-102	瀝青實驗滴定	重鉻酸鉀 (以鉻酸計)	<0.000235	0.05	mg/m ³		
25	A21-102	瀝青實驗滴定	氯化汞 (以汞計)	<0.00212	0.05	mg/m ³		
26	A21-2 (0000220)		風速	2.62	*	M/S		
27	A23-112 (第五支管)		風速	11.45	*	M/S		
28	A23-112 (第四支管)		風速	14.18	*	M/S		
29	A35-103	食品檢驗	正己烷	<0.0672	50	ppm		
30	A35-103 (0000165)		風速	1.51	*	M/S		
31	A35-205	食品檢驗	正己烷	<0.0631	50	ppm		
32	A35-205 (0000202)		風速	0.77	*	M/S		
33	D04-109	組織切片脫蠟	二甲苯	<0.0525	100	ppm		
34	D04-109 (0000037)		風速	2.60	*	M/S		
35	D04-109(內)		風速	3.67	*	M/S		
36	D04-111		風速	12.69	*	M/S		

※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。



國立嘉義大學

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:S112111243A

監測日期:112年11月17日,112年11月27日,112年11月28日

頁次: 3/3

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
37	D04-111	組織切片脫蠟	甲醛	<0.0147	1	ppm		
38	D04-111 (00000009)		風速	1.53	*	M/S		
39	木材加工廠 (A11)		風速	5.82	*	M/S		
40	木材加工廠(A11) -機械加工區 (第一支管)		風速	19.69	*	M/S		
41	木材加工廠(A11) -機械加工區 (第三支管)		風速	26.59	*	M/S		
42	民雄校區 -圖書館		二氧化碳	457	5000	ppm		
43	新民校區 -圖書館		二氧化碳	540	5000	ppm		
44	蘭潭校區 -園藝技藝中心	A30-F催 (第3台風扇-開機瞬間)	一般噪音	91.4	90	dB(A權音 壓級)		
45	蘭潭校區 -圖書館		二氧化碳	416	5000	ppm		
	~以下空白~							



※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理
 ※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。
 ※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。